

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБУ ДО КО «СШОР им. А.В.
Голубева

О.В. Ченцов

« 2 » февраля 2024г

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 3

п.Караваево

« 2 » февраля 2024г

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Объект спорта

1.2. Адрес объекта Костромской район, пос. Караваево.ул. Учебный городок, дом 37.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 2371,1 кв. м.

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 65 920 кв.м.

1.4. Год постройки здания 1978 г., последнего капитального ремонт -

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2023г, капитального -
2024

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование, согласно Устава, краткое наименование) Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Костромской области «Спортивная школа олимпийского резерва имени олимпийского чемпиона Александра Вячеславовича Голубева».

1.7. Юридический адрес организации (156 016, город Кострома, микрорайон Давыдовский-3, дом 44

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация : сфера деятельности физическая культура и спорт

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобус, маршрутное такси №101 остановка «Школа».

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 350 м
- 3.2.2 время движения (пешком) 7 мин
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*), нет
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет.
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет.
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (отсутствуют съезды с тротуара на внутриворотовой проезд).
- Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (К,О,С,Г,У)		
2	Вход (входы) в здание	ДУ (К,О,С,Г,У)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (К,О,С,Г,У)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД(К,О,С,Г,У)		

5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД(К,О,С,Г,У)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ (К,О,С,Г,У)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД(К,О,С,Г,У)		

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Недоступно

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт текущий
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт текущий
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт текущий
8.	Все зоны и участки	Ремонт текущий

4.2. Период проведения работ до 2024г.

в рамках исполнения подпрограммы «Доступная среда» государственной программы Костромской области «Социальная поддержка граждан Костромской области» на 2022-2024 г.г.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется:

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; нет

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); нет

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____ нет

4.4.6. другое

нет

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

нет

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:


- | | |
|--|--------------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u> 2 </u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u> 2 </u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u> 2 </u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u> 4 </u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u> 2 </u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u> 1 </u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на 20 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)


Члены рабочей группы:

Руководитель комиссии: заместитель директора Голубев А.В. 

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Заведующая хозяйством Батурина С.М.



(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

бухгалтер Дюрандина Л.В.



(Должность, Ф.И.О.)