

УТВЕРЖДАЮ
 Директор ГБОУ КО «СНОР им.
 А.В.Голубева»
 О.В.Ченцов
 «16» декабря 2019 г.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
 объекта социальной инфраструктуры
 К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
 № 4**

Костромской район
 Наименование территориального
 образования субъекта РФ

«16» декабря 2019 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Объект спорта
 1.2. Адрес объекта Костромская обл., Костромской р-н., Бакшеевское сельское поселения, д. Чижово, д. 57
 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 1 этаж, 119,8 кв.м.
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 285332,51 на всей базе кв.м.
 1.4. Год постройки здания 1984, последнего капитального ремонта -
 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2020, капитального - 2022
 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Государственное бюджетное учреждение Костромской области «Спортивная школа олимпийского резерва имени олимпийского чемпиона Александра Вячеславовича Голубева».
 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) г. Кострома, м-н Давыдовский-3, д. 44

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: на территории Солонииковской спортивной базы организуется тренировочный процесс и проведение соревнований по лыжным гонкам различного уровня

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Междугородний автобус Кострома- г. Нерехта до отст. д. Чижово, электропоезд ст. Каримово.
 наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 2500 м

3.2.2 время движения (пешком) 60 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) грунтовая дорога

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (О, Г, У) ВНД (С, К)		3,4,5,6,15
2	Вход (входы) в здание	ДУ (О, Г, У) ВНД (С, К)	6	7.18,6
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (О, Г, У) ВНД (С, К)	4	9,10,11,1 3,14
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (О, С, Г, У), ВНД (С, К)	1,2,3,5	12,19
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (О, С, Г, У), ВНД (К)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (К, О, С, Г, У)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД (К, О, С, Г, У)		1,2,3,5,6

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: объект временно недоступен для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, инвалидов с нарушениями зрения, зоны обслуживания объекта доступны условно для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями слуха, умственного развития. Система информации и пути движения к объекту недоступны для всех категорий инвалидов

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Установить средства информации об объекте (визуальные, акустические, тактильные), устранить дефекты дорожного покрытия, установить указатели направления движения, оборудовать автостоянку и парковку (разметка, установка знака)
2	Вход (входы) в здание	Установить пандусы, перила, расширить дверные проемы, установить доводчики, устранить пороги, установить кнопку вызова
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Установить тактильные информационные средства, расширить дверные проемы, установить доводчики, устранить пороги
4	Зона целевого назначения здания	Установка информационных средств (тактильных,

	(целевого посещения объекта)	визуальных, акустических), расширение дверных проемов, устранение порогов
5	Санитарно-гигиенические помещения	Установка туалетных кабин, приспособленных для инвалидов, оборудование душевых комнат
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Установка информационных средств (тактильных, визуальных, акустических)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Выравнивание дорожного полотна от остановки транспорта до объекта (спортивная база)
8.	Все зоны и участки	Установить средства информации об объекте (визуальные, акустические, тактильные), устранить дефекты дорожного покрытия, установить указатели направления движения, оборудовать автостоянку и парковку (разметка, установка знаков), установить пандусы, перила, расширить дверные проемы, установить доводчики, устранить пороги, установить кнопку вызова, установка туалетных кабин, приспособленных для инвалидов, оборудование душевых комнат, выравнивание дорожного полотна от остановки транспорта до объекта (спортивная база)

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2015 -2016 годы

в рамках исполнения подпрограммы «Доступная среда» государственной программы Костромской области «Социальная поддержка граждан Костромской области» на 2020-2025 годы

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии (Совете) _____
(наименование Комиссии (Совета) по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов;

4.4.6. другое _____

Заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата) прилагается _____

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности zhit-vmeste.ru информационный портал сайт государственной программы
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 2 л.

2. Входа (входов) в здание на 2 л.

3. Путей движения в здании на 2 л.

4. Зоны целевого назначения объекта на 3 л.

5. Санитарно-гигиенических помещений на 2 л.

6. Системы информации (и связи) на объекте на 1 л.

Результаты фотофиксации на объекте _____ на 4 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на 1 л.

Решение комиссии рабочей группы _____ на 1 л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы зам. директора Голубев А.В. Г.В.
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы: администратор Гайкалов С.П. С.П.
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

заведующий хозяйством Дорофеева Е.С. Е.С.
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Решение комиссии (рабочей группы) согласовано

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Солонииковская спортивная лыжная база

Костромская обл, Костромской р-он., Бакшеевское сельское поселение д. Чижово д. 57г

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	нет	-	3	Наличия шлагбаума (ширина 7.20м), отсутствие информации об объекте.	Г, К, О, С, У	Установить элементы информации об объекте (визуальные, акустические, тактильные).	ТР
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть	-	5,6, 15	Неровное дорожное покрытие. Отсутствуют указатели движения по территории	Г, К, О, С, У	Устранить дефекты дорожного покрытия, установить указатели направления движения	ТР
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	Лестница отсутствует	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	Нет	-	-	Пандус отсутствует	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	4	Автостоянка и парковка отсутствует	Г, К, О, С, У	Оборудовать автостоянку и парковку (разметка, установка знаков)	КР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Наличия шлагбаума (ширина 7.20м), отсутствие информации об объекте, -неровное дорожное покрытие, отсутствуют указатели движения по территории, автостоянка и парковка	Г, К, О, С, У	Установить средства информации об объекте (визуальные, акустические, тактильные), устранить дефекты дорожного покрытия, установить указатели направления	ТР, КР

**I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание (дом литер Г)**

Солониювская спортивная лыжная база
Костромская обл, Костромской р-он., Бакшеевское сельское поселение д. Чижово д. 57г
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	-	-	Лестница отсутствует	-	-	-
2.2	Пандус (наружный)	Нет	-	-	Пандус отсутствует	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть	-	6	Не приспособлена для всех категорий граждан (инвалидов и других МГН) размеры (ширина 117см, глубина 116см, уклона нет) Размеры входной площадки при открывании полотна дверей наружу(1*1,5м). Поверхность твердая, наличие дополнит. элементов (навес, пороги)	К, О, С	Установить пандус, перила	КР
2.4	Дверь (входная)	Есть	-	7	Не приспособлена для всех категорий граждан (инвалидов и других МГН). Размер двери(0,8*2,1м) Отсутствуют спец приборы для открывания/закрывания дверей Наличие порогов (высота 5см), двери непрозрачные)	К	Расширить дверной проем, установить доводчики, устранить пороги, установить кнопку вызова	ТР
2.5	Тамбур	Есть	6	18	Не приспособлен для всех категорий граждан (инвалидов	Г, К, О, С, У	Расширить дверной проем тамбура, оборудовать пандусом	КР

				и других МГН), (шир. 1.7м., длина 2.7м), дверь открывается на улицу, присутствует лестница			
	ОБЩИЕ требования к зоне			-размеры входной площадки (ширина 117см, глубина 116см, уклона нет) Размеры входной площадки при открывании полотна дверей наружу (1*1,5м). Поверхность твердая, наличие дополнит. элементов (навес, пороги) - Размер двери (0,8*2,1м) Отсутствуют спец приборы для открывания/закрывания дверей Наличие порогов (высота 5см), двери непрозрачные) - размер тамбура (шир. 1.7м., длина 2.7м), дверь открывается на улицу, присутствует		Установить пандусы, перила, расширить дверные проемы, установить доводчики, устранить пороги, установить кнопку вызова	ТР, КР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДУ (О, Г, У) ВНД (С, К)	6.	7.18,6	Текущий и капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР (техническими средствами реабилитации); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: вход доступен условно для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями слуха, умственного развития, временно недоступен для инвалидов, передвигающихся в креслах-колясках, с нарушениями зрения. Для доведения до нормативного состояния, требуется выполнение капитального и текущего ремонта отдельных элементов

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Солониювская спортивная лыжная база

Костромская обл. Костромской р-он., Бакшеевское сельское поселение д. Чижово д. 57г
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть	4	13	Отсутствуют тактильные средства информации Ширина коридора 1.6м., длина 3.1 м	Г, К, О, С, У	Установить тактильные информационные средства	ТР
3.2	Лестница (внутри здания)	нет	-		Лестница отсутствует	-	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет	-	-	Пандус отсутствует	Г, К, О, С, У	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет	-	-	Лифт отсутствует	Г, К, О, С, У	-	-
3.5	Дверь	Есть		9. 14	Узкий проем 64см на 184 см, Нет доводчика	Г, К, О, С, У	расширить дверные проемы, установить доводчики	ТР
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть		10 11	Не приспособлены для всех категорий граждан (инвалидов и других МГН)	Г, К, О, С, У	Оборудовать эвакуационный выход, устранить пороги	КР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствуют тактильные средства информации Ширина коридора 1.6м., длина 3.1 м Узкий дверной проем 64см на 184 см, Нет доводчика		Установить тактильные информационные средства, расширить дверные проемы, установить доводчики, устранить пороги	ТР, КР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (О, Г, У) ВНД (С, К)		9,10,11,13,14	Текущий и капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР (техническими средствами реабилитации); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) доступны условно для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного состояния, нарушениями слуха, умственного развития и временно недоступны для инвалидов, передвигающихся в креслах-колясках, с нарушениями зрения. Для доведения до нормативного состояния, требуется выполнение капитального и текущего ремонта отдельных элементов

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Солониовская спортивная лыжная база

Костромская обл, Костромской р-он., Бакшеевское сельское поселение д. Чижово д. 57г
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Зальная форма обслуживания	-	-	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	-	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	-	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
зона обслуживания инвалидов	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР (техническими средствами реабилитации); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарии к заключению: вышеперечисленные формы обслуживания отсутствуют

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
места приложения труда	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР (техническими средствами реабилитации); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: зона места приложения труда отсутствует

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	есть	1,2,3,5	12,19	отсутствуют информационные средства (тактильные, визуальные, акустические), узкие дверные проемы, наличие порогов	Г, К,С, О,У	Установка информационных средств (тактильных, визуальных, акустических), расширение дверных проемов, устранение порогов	КР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
жилые помещения	ДУ (О, С, Г, У), ВНД (С, К)	1,2,3,5	12,19	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР (техническими средствами реабилитации); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Жилые помещения в здании жилого дома временно недоступны для инвалидов, передвигающихся в креслах-колясках, инвалидов с нарушениями зрения, доступны условно для остальных категорий инвалидов.. Для доведения нормативного состояния, требуется выполнения капитального ремонта

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Солониовская спортивная лыжная база
Костромская обл, Костромской р-он., Бакшеевское сельское поселение д. Чижово д. 57г
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	-	-		-	приспособленны е для инвалидов	КР
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	отсутствует	-	Оборудовать душевые комнаты	КР
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	отсутствует	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Туалетная комната приспособлена для всех категорий граждан (инвалидов и других МГН)		-	КР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (О, С, Г, У), ВНД (К)		Капитальный ремонт
-----------------------------------	--------------------------	--	--------------------

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР (техническими средствами реабилитации); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: зона санитарно-гигиенических помещений в здании временно недоступна для инвалидов, передвигающихся в креслах-колясках, доступен условно для остальных категорий инвалидов. Для доведения до нормативного состояния, требуется выполнение капитального ремонта.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Солонииковская спортивная лыжная база

Костромская обл, Костромской р-он., Бакшеевское сельское поселение д. Чигово д. 57г
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	-	-	отсутствуют	Г, К, О, С, У	Установить информационные средства	ТР
6.2	Акустические средства	нет	-	-	отсутствуют	Г, К, О, С, У	Установить информационные средства	ТР
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	отсутствуют	Г, К, О, С, У	Установить информационные средства	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне				отсутствуют	Г, К, О, С, У	Установить информационные средства	ТР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД	-	-	текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР (техническими средствами реабилитации); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: системы информации в здании временно недоступны для всех категорий инвалидов. Для доведения до нормативного состояния, требуется выполнение текущего ремонта.

Адресная программа (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН на территории Солониковской спортивной лыжной базы на 2015 г.

№ п/п	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступа и объекта	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности)***	Финансирование		Ответственный исполнитель, соисполнители	Дата текущего контроля
				Содержание работ*	Вид** работ		Объем, тыс.руб.	Источник		
1	Объект спорта, Солониковская спортивная лыжная база	3 Костромская обл, Костромской р-он, Бакшеевское сельское поселение д. Чижово д. 57г	4	5	6	7	8	9	10	11
				Установить средства информации об объекте (визуальные, акустические, тактильные), устранить дефекты дорожного покрытия, установить указатели направления движения, оборудовать автостоянку и парковку (разметка, установка знаков), установить пандусы, перила, расширить дверные проемы, установить доводчики, устранить пороги, установить кнопку вызова, установка туалетных кабин, приспособленных для инвалидов, оборудование душевых комнат, выравнивание	ТР, КР	ДЧ-В				

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
адресной программы (плана) адаптации объектов социальной инфраструктуры
и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН
на территории _____ за _____ год

№№ п/п	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступности объекта	Выполненные работы		Оценка результата (по состоянию доступности) ***	Фактические затраты		Причины невыполнения	Заключение
				Содержание работ*	Оценка работ**		Объем, тыс.руб.	Оценка ****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11


* - указываются фактически выполненные мероприятия на объекте

** - оценивается объем выполненной работы в сравнении с плановыми работами: полностью; частично; перенесено на следующий период; выполнено сверх плана

*** - указывается: **ДП-В** - доступен полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); **ДЧ-В** - доступен частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

**** - оценивается в сравнении с плановыми показателями: полностью, частично, не выделено, с дополнительным финансированием

администратор



С.П.Гайкалов

**Информация о состоянии доступности объектов социальной инфраструктуры
в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения
на территории ГБУ КО «СШОР им. А.В.Голубева» в _____ 2019-2020 _____ гг***

№№ п/п	Наименование приоритетной сферы жизнедеятельности	Общее количество объектов	Количество доступных объектов**	Доля доступных объектов (%)
1	2	3	4	5
1.	Все сферы жизнедеятельности			
	в том числе			
2.	Здравоохранение			
3.	Образование			
4.	Социальная защита населения			
5.	Физкультура и спорт	1	0	0
6.	Культура			
7.	Транспорт			
8.	Связь и информация			
9.	Жилой фонд			
10.	Потребительский рынок			
11.	Места приложения труда			
12.	Иные			

* - в статистической форме все данные указываются на конец отчетного года

** - указывается общее количество объектов, адаптированных для инвалидов всех категорий, всех степеней доступности объектов (полной, частичной, условной)